

CUIDADOS INICIALES

Tras la aplicación, los revestimientos de la Línea Limecoat requieren un periodo de curado para alcanzar su resistencia final.

- Secado al tacto: entre 2 y 4 horas.
- Secado completo: entre 24 y 48 horas, según temperatura y humedad.

Durante ese tiempo, se recomienda evitar el contacto directo, la acumulación de polvo o la realización de tareas que puedan ensuciar o marcar la superficie.

MANTENIMIENTO DIARIO

- Limpiar regularmente con un paño suave ligeramente humedecido.
- Para manchas puntuales, puede utilizarse jabón neutro diluido.
- No emplear productos abrasivos, disolventes ni agentes químicos agresivos.
- Evitar impactos con objetos duros que puedan deteriorar el acabado.

LIMPIEZA OCASIONAL

- Utilizar un paño húmedo y, si fuera necesario, una pequeña cantidad de jabón neutro.

MANTENIMIENTO PERIODICO

La frecuencia dependerá del entorno (interior/exterior, urbano/rural, seco/húmedo), pero como referencia general se recomienda realizar una limpieza más profunda una o dos veces al año.

- Usar un cepillo de cerdas suaves o una esponja no abrasiva.
- Puede humedecerse con agua tibia, sin añadir detergentes agresivos.
- En exteriores, puede utilizarse agua a baja presión, con precaución de no dañar el revestimiento.

La limpieza regular no solo mantiene el aspecto estético del acabado, sino que prolonga su vida útil al conservar la transpirabilidad natural del soporte. Ten en cuenta que los acabados más texturados pueden requerir una limpieza más frecuente.