

LIMEPRIMER

Imprimación, en base agua de cal, diseñada para igualar las diferencias de absorción en soportes minerales interiores, antes del pintado de las superficies con pintura de cal. Especialmente indicado para cartón-yeso y zonas con reparaciones. Importante recordar que antes se tiene que alisar bien la superficie ya que no disimulará los cambios de textura.

DATOS TÉCNICOS

Composición	Agua de cal, carbonato y aditivos seleccionados, sin componentes tóxicos ni aditivos con olor.
Aspecto	Líquido lechoso blanco
PH	10
Adherencia por tracción directa	1,6N/mm ² ,FP:B/C
Valor de permeabilidad al vapor del agua sd:	0,1m
Conservación	máximo 12 meses en envase
Tiempo de secado	6-8 hs aprox (+23°C, 80% HR)
Temperatura de aplicación límite	De + 5 C° a 30 C°
Envase	10 litros
Rendimiento una capa	0,15 L/m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE PARA LA APLICACIÓN DE LIMEPRIMER:

Asegúrate de que el soporte sea firme, seco y limpio: Antes de comenzar, asegúrate de que las superficies estén sólidas y libres de polvo, suciedad, grasa, aceite u otros contaminantes que puedan afectar la adhesión de la pintura. Retira partes mal adheridas y limpia bien la superficie.

Elimina restos de revestimientos anteriores: Si hay revestimientos antiguos en mal estado, como pintura deteriorada u otros materiales, es importante eliminarlos adecuadamente para evitar problemas de adhesión. Utiliza medios mecánicos o químicos según sea necesario.

Repara las irregularidades: Nivelar cualquier irregularidad o daño en el soporte, como agujeros, grietas o fisuras. Utiliza un material de reparación adecuado y deja que se seque completamente según las instrucciones del fabricante.

Limpia el soporte después de la reparación: Asegúrate de limpiar el soporte después de hacer las reparaciones. Elimina todos los residuos y deja que la superficie se seque completamente antes de aplicar la imprimación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Remueve el producto: Antes de utilizar la imprimación, es importante removerla adecuadamente para asegurar una consistencia uniforme. Es esencial asegurarse de que todos los componentes estén bien mezclados.

Aplicar de manera uniforme el producto sin diluir, a brocha o rodillo. La aplicación recomendada de la imprimación es de dos capas, debe realizarse uniformemente para evitar que se formen zonas brillantes y esperar un mínimo de 6 horas de tiempo de secado entre capas.

En soportes muy absorbentes, podría ser necesario aplicar más capas.