

CUIDADOS INICIALES

Los revestimientos de la Línea LimeCoat, tienen un tiempo de secado al tacto de 2 a 4 horas. Para lograr un secado completo y que pueda adquirir toda su resistencia, pueden pasar 24 a 48 horas. Por lo cual, se recomienda tener especial cuidado es ese tiempo, en no tocar o realizar actividades que generen residuos como el polvo, para que no se manche la superficie.

MANTENIMIENTO DIARIO

- Limpiar de manera regular con un paño húmedo para quitar el polvo y las suciedades.
- Si aparecen manchas se puede usar jabón neutro, no se deben usar productos químicos agresivos.
- Evita golpes con elementos duros para prevenir el deterioro de la pintura.

LIMPIEZA

- Limpiar con un paño húmedo y si es necesario agregar un poco de jabón neutro. No se deben usar otros productos de limpieza para evitar daños a la pintura.
- Si la pared está protegida con hidrófugo o cera, será más fácil remover las suciedades superficiales.

MANTENIMIENTO PERIODICO

Dependiendo de las condiciones climáticas y del lugar, puedes hacerlo una o dos veces al año.

- Usa un cepillo de cerdas suaves o una esponja para limpiar la superficie.
- Si es necesario, puedes humedecer el cepillo o esponja con agua tibia para eliminar polvo o suciedad. Evita productos químicos agresivos que puedan dañar la cal.
- En exteriores, el uso de agua a baja presión puede ser útil, pero sin excesiva fuerza para no dañar la pintura.

El mantenimiento constante de la pintura a la cal no solo preserva su estética, sino que también protege la superficie subyacente al permitir una correcta transpiración.

Es importante mencionar que dependiendo de la textura del acabado, esta limpieza tendrá que ser más o menos periódica.